

# 絶縁診断（高圧）

## 1. 絶縁診断項目・手順

- 1) 確認・環境測定
- 2) 目視
- 3) メガー試験
- 4) 巻線抵抗値測定
- 5) 直流吸収試験（P I）
- 6) 誘電正接試験（ $\tan \delta$ ）
- 7) 交流電流試験
- 8) 部分放電試験

\* 1) より順次行います。判定不良があった場合、次の試験は熟慮を要する。